




Jak vyměnit palec
rozdělovač na **VW LT 40-
55 I Valník / Podvozek
(293-909)** – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
VW LT 40-55 I Valník / Podvozek (293-909) 2.0

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

VÝMĚNA: PALEC ROZDĚLOVAČE - VW LT 40-55 I
VALNÍK / PODVOZEK (293-909). NÁSTROJE, KTERÉ
MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Sprej na elektroniku
- Páčidlo
- Kryt na blatník


Koupit nástroje

Výměna: palec rozdělovače - VW LT 40-55 I Valník / Podvozek (293-909).
 Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Důkladně zkontrolujte sestavu rozdělovače zapalování. Vyměňte všechny opotřebované součástky.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - VW LT 40-55 I Valník / Podvozek (293-909) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

- 1 Otevřete kapotu.
- 2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.
- 3 Udělejte si značky na víku rozdělovače, které budou indikovat pořadí instalace vodičů zapalovací svíčky.



- 4 Odpojte vodiče zapalovací svíčky od víka rozdělovače.




Výměna: palec rozdělovače - VW LT 40-55 I Valník / Podvozek (293-909). Tip od AUTODOC:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.


5

Uvolněte spony víka rozdělovače. Použijte páčidlo.



6

Odstraňte víko rozdělovače.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: palec rozdělovače - VW LT 40-55 I Valník / Podvozek (293-909). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

7

Odstraňte rotor rozdělovače zapalování.




Výměna: palec rozdělovače - VW LT 40-55 I Valník / Podvozek (293-909).
Profesionálové doporučují:

- Při odstraňování součástky neaplikujte mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit součástku.

8

Nainstalujte nový rotor rozdělovače zapalování.




AUTODOC doporučuje:

- Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu, aby se součástka nepoškodila.

9


Nainstalujte víko rozdělovače.




AUTODOC doporučuje:

- Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu, aby se součástka nepoškodila.


10 Utáhněte spony víka rozdělovače.



11 Natřete konektory vodiče svíčky zapalování. Použijte dielektrické mazivo.



12 Zapojte vodiče zapalovací svíčky do víka rozdělovače.



Výměna: palec rozdělovače - VW LT 40-55 I Valník / Podvozek (293-909).
AUTODOC doporučuje:

- Dodržte postup instalace.

13 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

14 Vypněte motor.

15 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

16

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

PALEC ROZDĚLOVAČE: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.